


工程材料



授課老師：連振昌






工程材料


第五章 擴散

(Diffusion)




簡介(Introduction)

- 在材料處理中有關於質量轉移上的反應及製程是相當重要。而擴散是經由原子移動進行所造成的材料轉移現象
- 擴散現象可利用擴散偶(diffusion couple)來加以描述來，擴散偶是將二種不同的金屬接合在一起，其其兩面完全接合，如圖 5.1 中。圖 5.1 為銅—鎳之接合，並同時顯示出通過界面處的原子位置與成份



(a)



(b)







圖 5.1 (a) 是高溫處理前之銅鎳之擴散偶；(b) 銅鎳擴散偶中，原子位置之圖示；(c) 擴散偶中，銅鎳原子濃度隨位置變化之示意圖。



- 此擴散偶在高溫下（但低於兩種金屬的熔點溫度）經過一段時間的加熱後再冷卻至室溫，經化學分析後顯現出類似圖 5.2 所示。兩種金屬的濃度如圖 5.2c 所示隨位置而變化。
- 此種藉由一種金屬原子擴散進入另一種金屬的過程稱之為**互換擴散 (interdiffusion)**或**雜質擴散 (impurity diffusion)**。



(a)



(b)






圖 5.2 (a) 高溫處理前之銅鎳之擴散偶，中間顯示出合金化擴散區域；(b) 擴散偶中原子位置之圖示；(c) 擴散偶斷面上銅鎳原子濃度隨位置變化之圖示，此顯示出銅原子有擴散進入鎳區域，而鎳也有擴散進入銅區。



- 互換擴散以巨觀觀點來觀察濃度隨時間改變而了解，其中高濃度至低濃度區域有一淨原子飄移或轉移。擴散亦同時發生於純金屬本身，只是互換位置的所有原子都是相同的，此種擴散稱之為自擴散（self-diffusion）。

5.2 擴散機構 (Diffusion Mechanisms)

- 從原子的觀點來看，擴散是從晶格位置逐步移動至另一晶格位置。固體材料中的原子是一中固定而快速改變位置的移動，一個原子要做這樣的移動，必需滿足以下兩個條件：（1）必須有一空的鄰近位置，和（2）原子必須有足夠的能量，以便能打斷與周圍鄰近原子的鍵；以及在位移過程中造成某些晶格的畸變。此能量是自然振動的能量。在一特定溫度下，全部原子數的某小部份可以靠它們的振動能來擴散移動，而且數目會隨溫度增加。




對金屬的擴散而言，這些可能的模式最主要的有兩種

➤ 空位擴散 (Vacancy Diffusion)


如圖5.3a所示，原子由一正常晶格位置至鄰近空的晶格位置或空位，此種機構稱為空位擴散(Vacancy diffusion)。因為擴散原子和空位交換其位置，因此原子向某一方向擴散的同時，空位則向另一相反向移動。自擴散與交換擴散都是藉由這種機構來發，對交換擴散而言，雜質原子必須取代母原子。

➤ 格隙擴散 (Interstitial Diffusion)


第二種形式的擴散為原子從一格隙位置遷移至鄰近空的格隙位置，可在如氫、碳、氮和氧等小到足以填入格隙位置之雜質原子的互換擴散中發現，此種現象稱為格隙擴散(Interstitial Diffusion)，如圖5.3b所示。




母原子或置換式
原子的運動



(a)




擴散前格隙原子
的位置




(b)

擴散後格隙
原子的位置



- 由於格隙原子較小，因此較易移動，所以格隙擴散的方式比空位模式的擴散來的快。此外，空的格隙位置較空位來的多；格隙原子移動機率遠大於空位擴散的機率

圖6.3 (a) 空位擴散；(b) 格隙擴散



5.3 穩態擴散 (Steady-state Diffusion)


- 擴散是一種與時間相關的過程，即一元素在另一元素內輸送的量是時間的函數，通常要知道擴散的發生或質量傳輸的速率有多快。此速率經常以擴散通量(**diffusion flux**, J)來表示，其定義為單位時間內垂直通過單位橫斷面積的質量 M (或相當的原子數目)，以數學形式來表示可寫成：

$$J = M/At \quad (5.1a)$$

其中 A 表示擴散發生時的通過面積，而 t 為擴散持續發生的時間。以微分形式表示，則上式變為

$$J = 1/A \, dM/dt \quad (5.1b)$$

J 的單位為每米平方與每秒之公斤數或原子數 ($\text{kg/m}^2\text{-s}$ 或 $\text{atoms/m}^2\text{-s}$)



- 如果擴散通量不隨時間而改變，則形成穩態的條件。隱態擴散（steadystate diffusion）的一常見例子，為氣體原子通過金屬平板的擴散，而此時在平板的兩個表面上之擴散物種的濃度（或壓力）保持固定，此表示於圖5.4a中。





圖 5.4 (a) 通過一薄平板的穩態擴散 (b) 在狀況 (a) 中的線性濃度分佈曲線



- 濃度 C 對固體內的位置（或距離） χ 所得的曲線圖形稱之為濃度分佈（concentration profile）。而在曲線上某一特定點的斜率為濃度梯度（concentration gradient）：

$$\text{濃度梯度} = \frac{dC}{d\chi} \quad (5.2a)$$

濃度分佈假設為線性，如圖5.4b所示。


$$\text{濃度梯度} = \frac{\Delta C}{\Delta \chi} = \frac{C_A - C_B}{\chi_A - \chi_B} \quad (5.2b)$$

對於擴散問題，有時以每單位固體中擴散物種的質量（ kg/m^3 或 g/cm^3 ）來表示式較為方便

- 在單一（ χ ）方向上穩態擴散的數學式相當簡單，其中通量正比於濃度梯度，可表示成

$$J = -D \frac{dC}{d\chi} \quad (5.3)$$

比例常數 D 稱為擴散係數（diffusion coefficient），以每秒米平方來表示。



- 方程式 (5.3) 中的負號代表擴散方向是由高濃度區域往低濃度區域。方程式 (5.3) 有時稱為Fick第一定律 (Fick's first law)。當擴散依據方程式 (5.3) 時，濃度梯度即是驅動力(**driving force**)。




例題 5.1

在 700°C (1300°F) 時，一鐵板的一面暴露於滲碳（富碳）氣氛，另一面則暴露於脫碳（貧碳）的氣氛中，若已達穩態的條件，且在離表面 5 和 10 mm 處的碳濃度分別為 1.2 和 0.8 kg/m^3 ，計算經由平板的碳通量。假設在此溫度時之擴散係數為 $3 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

解：

可用式 (5.3) 的 Fick 第一定律來決定出擴散通量，將上述的值代入此表示式可得

$$\begin{aligned} J &= -D \frac{C_A - C_B}{x_A - x_B} = -(3 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}) \frac{(1.2 - 0.8) \text{ kg/m}^3}{(5 \times 10^{-3} - 10^{-2}) \text{ m}} \\ &= 2.4 \times 10^{-9} \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s} \end{aligned}$$



非穩態擴散（Nonsteady-state Diffusion）

- 大部分實際的擴散情況為非穩態的，也就是說，固體中某一特點的擴散通量和濃度梯度會隨時間而變化，因而造成擴散物種的淨累積或淨耗竭。此說明於圖 5.5 中顯示在三種不同擴散時間之濃度分佈曲線。





圖 5.5 在三種不同的時間 t_1 、 t_2 和 t_3 時之非穩態擴散的濃度分佈曲線



- 在非穩態狀態下，是使用偏微分方程式。


$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \chi} \left(D \frac{\partial C}{\partial \chi} \right) \quad (5.4a)$$

此即為熟知的Fick's第二定律（Fick's fist law）。

- 如果擴散係數與成份無關，則方程式5.4a可簡化成。

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \left(D \frac{\partial^2 C}{\partial \chi^2} \right) \quad (5.4b)$$

- 當有意義的物理邊界條件定出來之後，則可解出此表示式的解（將濃度以位置和時間來表示）：偏微分方程式



5.5 影響擴散的因素 (Factors That Influence Diffusion)


擴散物 (diffusing Species)

- 擴散係數 D 的大小可以說是原子擴散速率快慢的一種指標，表 5.2 列出數種金屬系統之自我擴散與互換擴散係數值。
- 擴散物種與母材料會影響到擴散係數，例如， α 鐵在 500°C 時，鐵原子的擴散與碳原子互換擴散二者間有很明顯的大小差別，其中碳原子的互換擴散 D 值較大 (3.0×10^{-21} 對 $2.4 \times 10^{-12} \text{m}^2/\text{s}$)。自我擴散的發生是藉由空位機構進行，而碳在鐵中擴散則是靠格隙擴散。



表 5.2 擴散數據表

擴散物種	母金屬	$D_0(\text{m}^2/\text{s})$	活化能 Q_d		計算值	
			kJ/mol	eV/atom	$T(^{\circ}\text{C})$	$D(\text{m}^2/\text{s})$
Fe	α -Fe (BCC)	2.8×10^{-4}	251	2.60	500	3.0×10^{-21}
					900	1.8×10^{-15}
Fe	γ -Fe (FCC)	5.0×10^{-5}	284	2.94	900	1.1×10^{-17}
					1100	7.8×10^{-16}
C	α -Fe	6.2×10^{-7}	80	0.83	500	2.4×10^{-12}
					900	1.7×10^{-10}
C	γ -Fe	2.3×10^{-5}	148	1.53	900	5.9×10^{-12}
					1100	5.3×10^{-11}
Cu	Cu	7.8×10^{-5}	211	2.19	500	4.2×10^{-19}
Zn	Cu	2.4×10^{-5}	189	1.96	500	4.0×10^{-18}
Al	Al	2.3×10^{-4}	144	1.49	500	4.2×10^{-14}
Cu	Al	6.5×10^{-5}	136	1.41	500	4.1×10^{-14}
Mg	Al	1.2×10^{-4}	131	1.35	500	1.9×10^{-13}
Cu	Ni	2.7×10^{-5}	256	2.65	500	1.3×10^{-22}



溫度 (Temperture)

- 溫度對擴散係數與擴散速率具有最決定性的影響。例如，對於鐵在 α 鐵中的自擴散而言，當溫度由500°C增加至900°C時（表5.2）。擴散係數與溫度之間的關係為

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_d}{RT}\right) \quad (5.8)$$


其中

D_0 = 與溫度無關的指數前係數 (m²/s)

Q_d = 擴散的活化能(activation energy)(J/mol, cal/mol, 或eV/atom)

R = 氣數常體, 8.31 J/mol-K, 1.987 cal/mol-K, 或eV/atom-K

T = 絕對溫度 (K)



- 活化能可視為讓一莫耳原子產生擴散運動所需要的能量。大的活化能導致一相對較小的擴散係數。表5.2也同時列出數種擴散系統 D_0 和 Q_d 值。
- 對方程式5.8取自然對數，得到


$$\ln D = \ln D_0 - \frac{Q_d}{R} \left(\frac{1}{T} \right) \quad (5.9a)$$

或以10為底，取對數

$$\log D = \log D_0 - \frac{Q_d}{2.3R} \left(\frac{1}{T} \right) \quad (5.9b)$$

因為 D_0 、 Q_d 和 R 皆為常數，方程式(5.9b)具有直線方程式的形式：

$$y = b + m \chi$$



$$y = b + m \chi$$

其中 y 與 χ 分別類似變數 $1/T$

- 因此如過如果 $\log D$ 和絕對溫度的倒數畫成圖，則將會得到一條具有斜率和截距分別為 $-Q_d / 2.3 R$ 和 $\log D_0$ 的直線。在這裏 Q_d 和 D_0 的值可由實驗來決定。從數種合金系統所做的圖來看（圖5.7），對所顯示的情況來說都存有線性之關係





圖 5.7 數種金屬之擴散係數的對數對絕對溫度之倒數所作的圖




例題 5.4

使用表 5.2 中的數據，計算在 550°C 時鎂在鋁中的擴散係數。

解：

此擴散係數可應用式 (5.8) 來決定；從表 5.2 中得知 D_0 和 Q_d 的值分別為 $1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 和 131 kJ/mol ，因此

$$D = (1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2 / \text{s}) \exp \left[- \frac{(131,000 \text{ J/mol})}{(8.31 \text{ J/mol-K})(550 + 273 \text{ K})} \right]$$
$$= 5.8 \times 10^{-13} \text{ m}^2 / \text{s}$$




例題 5.5

對銅在金中的擴散而言，圖 5.8 顯示出擴散係數的對數（以 10 為底）對絕對溫度的倒數的作圖，定出活化能和指數前的參數值。

解：

從式 (5.9b)，在圖 5.8 中直線部分的斜率等於 $-Q_d/2.3R$ ，且在 $1/T = 0$ 的截距可定出 $\log D_0$ 的值。因此，活化能可由如下來決定

$$\begin{aligned} Q_d &= -2.3R (\text{斜率}) = -2.3R \left[\frac{\Delta(\log D)}{\Delta\left(\frac{1}{T}\right)} \right] \\ &= -2.3R \left[\frac{\log D_1 - \log D_2}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} \right] \end{aligned}$$



其中 D_1 和 D_2 分別是在 $1/T_1$ 和 $1/T_2$ 的擴散係數，讓我們任意的取 $1/T_1 = 0.8 \times 10^{-3}(\text{K})^{-1}$ 和 $1/T_2 = 1.1 \times 10^{-3}(\text{K})^{-1}$ ，在圖 5.8 中從直線部分我們可讀取相對應的 $\log D_1$ 和 $\log D_2$ 值。

[但在完成此以前，必須注意括弧內的說明，在圖 5.8 中的垂直軸的尺度是對數（以 10 為底）；但實際的擴散係數值標在此軸上。例如，對 $D = 10^{-14} \text{m}^2/\text{s}$ 而言， D 的對數值是 -14.0 而不是 10^{-14} 。此外，此對數尺標會影響兩個總值為 $+$ 之值的讀值；例如，在 10^{-14} 和 10^{-15} 間的中點位置的值不是 5×10^{-15} 而是 $10^{-14.5} = 3.2 \times 10^{-15}$]。

因此，從圖 5.8，在 $1/T_1 = 0.8 \times 10^{-3}(\text{K})^{-1}$ ， $\log D_1 = -12.40$ ，而 $1/T_2 = 1.1 \times 10^{-3}(\text{K})^{-1}$ ， $\log D_2 = -15.45$ ，故在圖 5.8 中直線線段的斜率是





圖 5.8 對銅在金的擴散而言，擴散係數的對數對絕對溫度倒數的作圖。



$$\begin{aligned} Q_d &= -2.3R \left[\frac{\log D_1 - \log D_2}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} \right] \\ &= -2.3 (8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) \left[\frac{-12.40 - (-15.45)}{0.8 \times 10^{-3} (\text{K}^{-1}) - 1.1 \times 10^{-3} (\text{K}^{-1})} \right] \\ &= 194,000 \text{ J/mol} = 194 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

目前寧可試著使用作圖的外插法來決定 D_0 ，但亦可使用式 (5.9b) 的解析解來獲得更準確的值，從圖 5.8 中可得一相對於 T （或 $1/T$ ）的特定 D 值（或 $\log D$ ）。因我們知道在 $1/T = 1.1 \times 10^{-3} (\text{K})^{-1}$ 時 $\log D = -15.45$ ，因此

$$\begin{aligned} \log D_0 &= \log D + \frac{Q_d}{2.3R} \left(\frac{1}{T} \right) \\ &= -15.45 + \frac{(194,000 \text{ J/mol})(1.1 \times 10^{-3} [\text{K}]^{-1})}{(2.3)(8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K})} \\ &= -4.28 \end{aligned}$$

因此 $D_0 = 10^{-4.28} \text{ m}^2/\text{s} = 5.2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。